

AVISOS A LOS NAVEGANTES AÑO 2005

**PUBLICACIÓN ANUAL EDITADA POR
LA DIMAR Y EL CIOH**

*Área de Hidrografía
Cartagena de Indias, 01 de Febrero de 2006*

CONTENIDO

SECCION 1. - INDICE. NOTAS EXPLICATIVAS
SECCION 2. - AVISOS RELATIVOS A CARTAS NAUTICAS
SECCION 3. - AVISOS GENERALES
SECCION 4. - CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES
SECCION 5. - NOTA HIDROGRAFICA

Se solicita a los usuarios enviar comentarios, información y sugerencias al:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas

Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia – AA 982

- <http://www.cioh.org.co/>
- Email: Sección Náutica: nautica@cioh.org.co - Área de Hidrografía: sdihid@cioh.org.co

Capitán de Navío **JOSE CIFUENTES**
Director CIOH

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
SECCION 1. – NOTAS EXPLICATIVAS	4
SECCION 2. – AVISOS RELATIVOS A CARTAS NAUTICAS	6
2.1. – Avisos Permanentes	6
2.2. – Avisos Temporales	42
SECCION 3. – AVISOS GENERALES	62
SECCION 4. – CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES	63
4.1. – Correcciones a los Derroteros	63
4.2. – Correcciones a los Álbumes de Cartas para Regatas	63
SECCION 5. – NOTA HIDROGRAFICA	64

INTRODUCCIÓN

Esta publicación comprende la recopilación de los avisos a los navegantes difundidos durante el año de 2005 por el Área de Hidrografía del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH para la seguridad en las costas del Mar Caribe y en el Océano Pacífico de la República de Colombia.

Los avisos a los navegantes son emitidos desde el CIOH en papel a cada una de las unidades de la Armada Nacional, Capitanías de Puerto, Autoridades Portuarias y Agencias Marítimas y Navegantes en general a medida que se van causando novedades. Igualmente se remiten por correo electrónico a las entidades adscritas y se colocan en la página web del CIOH, de igual forma se pueden consultar en la página web de la DIMAR (Portal Marítimo). Buscando así una difusión mucho mayor, más rápida, de consulta sencilla y oportuna.

INTRODUCTION

This publication is a compile of the Notice to Mariners distributed during 2005 by the Hydrographic Area of the Oceanographics and Hydrographics Research Center – CIOH for the safety of the cost in the Caribbean Sea and Pacific Ocean of the Colombian Republic.

The Notice to Mariners are issued in paper to each unit of the National Navy, Harbor-master, Port Authorities, Maritime Agencies and Mariners in general every time is a change or event. They are also sent by e-mail and set on the web site of the CIOH and on the web site of DIMAR (Maritime Portal), looking for a better, faster and easier search and distribution.

SECCION 1.

NOTAS EXPLICATIVAS

GENERALIDADES:

Las **Derrotas o Marcaciones** son verdaderas y contadas desde los 000° a 360° en el sentido del movimiento de las agujas del reloj.

Las relacionadas a **Luces**, incluso sus sectores luminosos, sectores de visibilidad, alineación de enfilaciones y de peligro se dan desde la mar hacia el objetivo o accidente geográfico considerado. La visibilidad de las luces visuales corresponden a tiempo claro.

Los **Sondeos o Profundidades** están representados en metros y decímetros desde 0.1 hasta 29.9 y mayores a 30 en metros enteros referidos al plano de reducción del Datum vertical de la carta o cero hidrográfico, es decir el Nivel Medio de Bajamares de Sicigia (MLWS). Las alturas están dadas en relación del Nivel Medio del Mar.

Las **Posiciones Geográficas** están expresadas en Latitud y Longitud, dadas en grados (°), minutos (′), y segundos (″). En Datum horizontal: Sistema Geodésico Mundial (WGS – 84).

Numeración de los Avisos a los Navegantes:

La numeración de los avisos a los navegantes está compuesta por tres dígitos y su secuencia corresponde desde el numero 001, con fecha 01 de enero en orden correlativo dentro del año acuerdo a las novedades suscitadas.

AVISOS RELATIVOS A CARTAS NAUTICAS:

En la sección 2.1, se incluyen los **Avisos Permanentes**, de representación definitiva en las cartas náuticas y son los que modifican el contenido en si de ésta. Por ejemplo: una característica lumínica de un faro, ubicación de un naufragio, instalación de una nueva ayuda, aparición de un nuevo bajo.

En la sección 2.2, se incluyen los **Avisos Temporales**, no son definitivos, siendo conveniente su anotación a lápiz en las correspondientes cartas náuticas y son factibles a solucionar en un tiempo

determinado. Ejemplo: faro o boya fuera de servicio; áreas de maniobras navales o dragados, mantenimiento de las estructuras de las ayudas.

En la Sección 3, se incluyen los avisos generales, las cuales no afectan a correcciones de las cartas náuticas, pero que pueden afectar a otras publicaciones o temas de orden general referente a la actividad marítima. Estos avisos son de carácter informativo.

Correcciones a las Cartas Náuticas:

Al pie de cada aviso figuran las **Cartas Afectadas**, así como la fecha y la fuente de la información.

Carta Afectada, expresa que la información indicada es definitiva y debe corregirse sobre la carta, pero a su vez referencia el área que puede estar afectada cuando son avisos de carácter general y que cartas lo cubren. Esta compuesto por el número de la carta, el nombre, la edición y la escala.

CORRECCION A LAS PUBLICACIONES:

La sección 4 corresponde a las novedades que se causen a las publicaciones emitidas como son: El Derrotero Digital, Catálogo de Cartas, Lista de Ayudas a la Navegación y Álbumes de Cartas para Regatas.

La sección 4.1. referencia a la publicación del **Derrotero**, cuando se publique un Derrotero nuevo ó suplemento, queda anulado el anterior, debido a que permanecen en vigor todas las correcciones publicadas con posteridad al último aviso a los navegantes que hayan sido incluido en dicha publicación.

La sección 4.2. referencia a las publicaciones de Álbumes de cartas para regatas para veleros que edite el CIOH.

NOTA HIDROGRAFICA:

La sección 5. en el final de la publicación anual contempla las instrucciones para facilitar la notificación al CIOH de cualquier incidencia que suponga correcciones a algunas de las publicaciones y las direcciones de los puntos de venta y capitanías de puerto en todo el país; como los derechos de propiedad.

SECCION 2.

AVISOS RELATIVOS A CARTAS NAUTICAS

2.1. - AVISOS PERMANENTES:

AVISO No. 002: 11 de Enero de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya 8
- Tipo de Novedad: Boya Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 47' 35'' N
Long. 77° 15' 48'' W
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 003: 11 de Enero de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya 9
- Tipo de Novedad: Boya Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 47' 43'' N
Long. 77° 15' 08'' W
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 005: 21 de Enero de 2005

- Ubicación: MCC, Río Magdalena

- Nombre: Boya No. 11
- Tipo de Novedad: Cambio Boyarín por boya
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 01' 52'' N
Long. 74° 47' 53'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 3 Sg
(Fl.1.5 Sg, Oc.1.5 Sg.)
- Cartas afectadas: 253
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima de Barranquilla (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
253	Río Magdalena (Bocas de Ceniza – Puente Pumarejo)	2da de 2001	15.000

AVISO No. 007: 21 de Enero de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya de peligro aislado
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 21' 47" N
Long. 75° 32' 9.8" W
- Características de la luz: **D.** Blanca
P. 3 Sg.
(Fl.0.30 Sg, Oc.2.70 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 263
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000

AVISO No. 009: 25 de Enero de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 12
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 19' 08'' N
Long. 75° 32' 28'' W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 264, 900, 928
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
264	Entrada a la Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
900	Rumbos recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía De Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Album de Cartas Bahía de Cartagena de Indias al Archipiélago de San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 011: 09 de Febrero de 2005

- Ubicación: MCC, Panamá hasta Venezuela
- Nombre: Cable Submarino ARCOS 1
- Tipo de Novedad: Posiciones Cable Arcos 1
- Cartas afectadas: Todas las cartas del Caribe Colombiano
- Descripción: Ver posiciones en coordenadas WGS-84
- Origen: Dirección General Marítima (DIMAR) y New World Network

Nota: Aviso 011

Se informa una vez más a todos los navegantes y usuarios de la cartografía náutica colombiana que las coordenadas de la ruta de tendido del cable submarino de fibra óptica ARCOS-1 entre Ustupo (Panamá) y Punto Fijo (Venezuela), incluido el tramo correspondiente a Colombia, graficado en las cartas colombianas 005, 010, 011, 028, 029, 041, 042, 043, 244, 253, 260, 261, 265, 407, 408, 409, 410, 612, 613, 615, 618 y 620, son:

Punto fijo – Riohacha		Riohacha - Cartagena		Cartagena - Ustupo	
Latitud	Longitud	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
11°42.510' N	70°12.580' W	11°33.400' N	72°53.890' W	10°26.300' N	75°32.050' W
11°42.513' N	70°13.533' W	11°36.800' N	73°02.950' W	10°26.339' N	75°32.091' W
11°42.725' N	70°14.666' W	11°28.073' N	73°57.262' W	10°26.350' N	75°32.269' W
11°42.733' N	70°16.050' W	11°28.000' N	74°12.000' W	10°30.046' N	75°36.214' W
11°43.000' N	70°22.000' W	11°10.520' N	74°47.329' W	10°32.600' N	75°48.000' W
12°06.000' N	70°50.500' W	11°06.245' N	74°50.455' W	09°21.000' N	77°44.100' W
12°18.500' N	71°07.000' W	11°05.823' N	74°51.305' W	09°12.700' N	77°52.000' W
12°32.150' N	71°28.050' W	11°04.500' N	75°01.300' W	09°10.942' N	77°53.340' W
12°32.110' N	71°36.310' W	10°49.300' N	75°27.500' W	09°08.283' N	77°55.791' W
12°16.800' N	72°13.700' W	10°36.800' N	75°33.700' W		
12°00.000' N	72°34.254' W	10°30.059' N	75°35.980' W		
11°51.500' N	72°50.200' W	10°26.464' N	75°32.143' W		
11°39.750' N	72°54.100' W	10°26.300' N	75°32.050' W		
11°33.400' N	72°53.890' W				

Recomendación:

Se recomienda a todos los navegantes del Mar Caribe Colombiano, no fondear en áreas cercanas a la ubicación del cable tendido

Col	Nombre	Edición	Escala 1:
253	Río Magdalena	2da. de 2001	15.000
279	Acandí	1ra. de 2000	25.000
606	Aproximación a Riohacha	1ra. De2003	50.000
624	Triganá a Cabo Tiburón	1ra. de 2000	50.000
407	Punta Hermosa a Santa Marta	2da de 1999	100.000
412	Golfo de Urabá	2da de 2001	100.000
040	Península de la Guajira	2da de 1999	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da de 2004	500.000
042	Isla Fuerte a Barranquilla	2da de 2004	250.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da de 2004	250.000
011	Canal de Panamá a Barranquilla	2da de 2004	750.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da de 2003	1.500.000

AVISO No. 013: 09 de Febrero de 2005

- Ubicación: MCC, Golfo de Urabá
- Nombre: Faro Acandí
- Tipo de Novedad: Corregir Posición
- Posición (WGS-84): Lat. 08° 29' 58"N
Long. 77° 16' 08"W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.0.8 Sg, Oc.1.2 Sg,Fl.0.8 Sg,Oc. 7.2 Sg.)
- Cartas afectadas: 043, 029, 412, 279, 624
- Origen: Dirección General Marítima (DIMAR) y New World Network

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da de 2004	500.000
412	Golfo de Urabá	2da de 2001	100.000
279	Acandí	1ra. de 2000	25.000
624	Triganá a Cabo Tiburón	1ra. de 2000	50.000

AVISO No. 014: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 5
- Tipo de Novedad: Reposicionamiento
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 47.7'' N
Long. 78° 43' 57.7'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 015: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No 7
- Tipo de Novedad: Reposicionamiento
- Posición (WGS-84): Lat. .. 01° 50' 43.9'' N
Long. 78° 43' 42'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 016: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No 9
- Tipo de Novedad: Cambio de Característica de la Luz
- Posición (WGS-84): Lat. ...01° 50' 41.4'' N
Long. 78° 43' 32.8'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.1 Sg., Fl.1 Sg, Oc.2 Sg)

- Cartas afectadas: 100
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 017: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No 10
- Tipo de Novedad: Cambio de Característica de la Luz
- Posición (WGS-84): Lat. .. 01° 50' 38.8'' N
Long. 78° 43' 34.7'' W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.1 Sg., Fl.1 Sg, Oc.2 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 018: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No 19
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. ...01° 48' 58.4'' N
Long. 78° 43' 46.9'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 019: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya de amarre “CCCP Tumaco”
- Tipo de Novedad: Retiro de boya de amarre,
- Posición (WGS-84): Lat. ...01° 49' 11'' N
Long. 78° 43' 43'' W
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 032: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 31
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. .. 03° 50' 59.7'' N
Long. 77° 06' 55.6'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da /1999	35.000

AVISO No. 033: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Hundimiento M/N Catleya
- Tipo de Novedad: Retiro M/N Hundida
- Posición (WGS-84): Lat. .. 03° 48' 5.82'' N
Long. 77° 15' 21.4'' W
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

Nota.

Se aclara por parte de la Capitanía de Puerto de Buenaventura, que lo que se hundió en ese sector no fue la motonave en mención. Fue un bote auxiliar de la misma el cual ya fue recuperado.

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da /1999	35.000

AVISO No. 036: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No 2
- Tipo de Novedad: Puesta en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 54' 43.5" N
Long. 77° 23' 14.6" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.4.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 037: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No 9
- Tipo de Novedad: Puesta en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 55' 20" N
Long. 77° 21' 26" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 038: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No 10
- Tipo de Novedad: Puesta en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 55' 19.5" N
Long. 77° 21' 07.6" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.4.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 039: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No 13
- Tipo de Novedad: Puesta en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 55' 42.8" N
Long. 77° 20' 52.4" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 9 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1Sg, Fl. 0.3 Sg, Oc.1Sg, Fl.0.3Sg, Oc.6.1Sg)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 040: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No 15
- Tipo de Novedad: Puesta en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 56' 2.5" N
Long. 77° 20' 23.5" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7Sg)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 041: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya de Mar
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 51' 44" N
Long. 78° 46' 10" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.0.5 Sg. Fl.1.5 Sg, Oc. 7.5 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 042: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 51' 20.7" N
Long. 78° 45' 03.80" W

- Características de la luz: **D. Verde**
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 043: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 2
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 51' 13'' N
Long. 78° 45' 07.40'' W
- Características de la luz: **D. Rojo**
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 044: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 3
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 51' 03.00'' N
Long. 78° 44' 30.00'' W
- Características de la luz: **D. Verde**
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 045: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 4
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 56.00" N
Long. 78° 44' 32.80" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 046: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 5
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 47.70" N
Long. 78° 43' 57.70" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 047: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 6

- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 42.50'' N
Long. 78° 44' 00'' W
- Características de la luz: **D. Rojo**
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 048: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 7
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 44.74'' N
Long. 78° 43' 42.77'' W
- Características de la luz: **D. Verde**
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 049: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 8
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01°50'42.48'' N
Long. 78°43'42.02'' W
- Características de la luz: **D. Rojo**
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg.)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 050: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 9
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 41.130'' N
Long. 78° 43' 31.926'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 8 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.1 Sg., Fl.1 Sg, Oc.5 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 051: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 10
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 38.65'' N
Long. 78° 43' 33.67'' W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 8 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.1 Sg, Fl.1 Sg, Oc.5 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

Col	Nombre	Edición	Escala 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 052: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 11

- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 24.50" N
Long. 78° 43' 17.30" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 10 Sg.
(Fl.0.6 Sg, Oc.0.6 Sg.Fl.0.6 Sg,Oc.0.6 Sg.Fl.0.6 Sg,Oc.7.0 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 053: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 12
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 50' 20.80" N
Long. 78° 43' 23.30" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 054: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 13
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 49' 56.00" N
Long. 78° 43' 11.00" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 055: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 14
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 49' 49.00'' N
Long. 78° 43' 20.00'' W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 056: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 16
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 49' 27.60'' N
Long. 78° 43' 19.80'' W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

Col	Nombre	Edición	Escala 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 057: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 17

- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 49' 06.00'' N
Long. 78° 43' 28.00'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 058: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 18
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 49' 09.80'' N
Long. 78° 43' 36.30'' W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 059: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Boya No. 19
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 48' 58.40'' N
Long. 78° 43' 46.90'' W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 060: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Tumaco
- Nombre: Baliza el Viudo
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 51' 08.11" N
Long. 78° 42' 50.39" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 15 Sg.
(Fl.0.2 Sg, Oc.0.8 SgFl.0.2 Sg, Oc.0.8 SgFl.0.2 Sg,Oc.0.8 SgFl.0.2Sg,Oc.0.8SgFl.0.2Sg,Oc.0.8 SgFl.0.2 Sg,Oc.0.8 SgFl.0.2 Sg,Oc.0.8 SgFl.0.2 Sg,Oc.6.8 Sg)
- Cartas afectadas: 100
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
100	Puerto Interior de Tumaco	2da de 1997	10.000

AVISO No. 061: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Tumaco
- Nombre: Enfilación Torre 1
- Tipo de Novedad: Actualización
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 49' 06.72" N
Long. 78° 48' 34.92" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.1 Sg,Fl.1 Sg, Oc.2 Sg)
- Cartas afectadas: 101
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
101	Aproximación a Isla de Tumaco	3ra de 2000	25.000

AVISO No. 062: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Tumaco
- Nombre: Enfilación Torre 2
- Tipo de Novedad: Actualización
- Posición (WGS-84): Lat. 01° 48' 54.6" N
Long. 78° 48' 35.5" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.1 Sg, Fl.1 Sg, Oc.2 Sg)
- Cartas afectadas: 101
- Origen: Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
101	Aproximación a Isla de Tumaco	3ra de 2000	25.000

AVISO No. 063: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Santa Marta
- Nombre: Boya No. 3
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 14' 59" N
Long. 74° 13' 16" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg)
- Cartas afectadas: 249
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
249	Bahía de Santa Marta	1ra de 1999	10.000

AVISO No. 064: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Santa Marta
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 14' 56" N
Long. 74° 13' 52" W

- Características de la luz: **D. Verde**
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg)
- Cartas afectadas: 249
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

Col	Nombre	Edición	Escala 1:
249	Bahía de Santa Marta	1ra de 1999	10.000

AVISO No. 066: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. E1 Escollera
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 23' 26" N
Long. 75° 34' 14" W
- Características de la luz: **D. Verde**
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 263, 900, 928
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas Col 928, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 067: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. E2 Escollera
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 23' 24" N
Long. 75° 34' 16" W
- Características de la luz: **D. Rojo**
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 263, 900, 928
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 068: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Isla Tortuguilla
- Nombre: Faro de Tortuguilla
- Tipo de Novedad: Cambio de Estructura y Característica de la Luz
- Posición (WGS-84): Lat. 09° 01' 53" N
Long. 76° 20' 35" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.0.8 Sg, Oc.9.2 Sg.)
- Cartas afectadas: 620, 411, 043, 029
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

Col	Nombre	Edición	Escala 1:
620	Punta Brava a Punta Broqueles	1ra de 2004	50.000
411	Punta Gigantón a Isla Fuerte	2da. de 2004	100.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da. de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da. de 2004	500.000

AVISO No. 070: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Golfo de Urabá
- Nombre: Faro Isla los Muertos
- Tipo de Novedad: Puesto en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 08° 07' 58" N
Long. 76° 49' 04" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 6 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.5.5 Sg.)
- Cartas afectadas: 412, 295
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
228	Bahía Portete	2da de 1999	50.000
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da. de 2004	500.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da. de 2004	500.000
231	Cabo de la Vela	1da. de 2000	25.000

AVISO No. 072: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya de Mar
- Tipo de Novedad: Reubicación Boya de Mar
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 59.16" N
Long. 75° 35' 55.22" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 1 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.0.7 Sg.) Racon C
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900, 409
- Origen: Coordinador Levantamientos Hidrográficos (CIOH)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
409	Punta Barú a Punta Canoas	2da de 2004	100.000

AVISO No. 074: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 19' 0.07" N
Long. 75° 35' 15.39" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Levantamientos Hidrográficos (CIOH)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 075: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 6A
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 56.55"N
Long. 75° 34' 39.90"W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Levantamientos Hidrográficos (CIOH)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 076: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 8
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 57.43" N
Long. 75° 34' 24.95" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Levantamientos Hidrográficos (CIOH)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 077: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. C1 A
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 19' 9.470" N
Long. 75° 34' 45.35" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 4 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.3.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Levantamientos Hidrográficos (CIOH)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 080: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya de peligro aislado
- Tipo de Novedad: Fondeo nueva boya
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 22' 00" N
Long. 75° 31' 16" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 5 Sg.
(Fl.0.2 Sg, Oc.0.8 Sg, Fl.0.2 Sg, Oc.3.8 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 263, 900, 928
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

Nota aviso 080

Se le informa a la comunidad marítima en general que se fondea la Boya de peligro aislado, con el fin de señalar en naufragio de la M/N la TATA.

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Album de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 081: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía Sapzurro
- Nombre: Farillo Sapzurro Verde
- Tipo de Novedad: Cambio de Altura
- Posición (WGS-84): Lat. 08° 39 '30" N
Long. 77° 21 '23" W
- Altura: 11 mts
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg.)
- Cartas afectadas: 624
- Origen: FNCN3

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
624	Cabo Tiburón a Titumate	1ra de 2000	50.000

AVISO No. 082: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 17
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 56 '55" N
Long. 77° 20 '07" W
- Características de la luz: **D.** Verde (2)
P. 6 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.0 Sg, Fl.0.3 Sg, Oc.4.4 Sg)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 083: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Sur
- Nombre: Boya No. 6
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 54' 52" N
Long. 77° 19' 48" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 084: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 4
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 54' 45" N
Long. 77° 22' 38" W
- Características de la luz: **D.** Rojo
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 085: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 47' 43" N
Long. 77° 17' 51" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 4.5 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da /1999	35.000

AVISO No. 086: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: OPC, Sector Cabo Corrientes
- Nombre: Boya de Recalada Arusi
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 37' 12" N
Long. 77° 29' 12" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.0.5 Sg, Fl.1.5 Sg, Oc.7.5 Sg)
- Cartas afectadas: 031
- Origen: Coordinador de Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
031	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	2da /2004	500.000

AVISO No. 091: 30 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, Río Magdalena
- Nombre: Enfilación E3
- Tipo de Novedad: Puesta en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 06' 06" N
Long. 74° 50' 47" W
- Características de la luz: **D.** Ambar
P. 5 Sg.
(Fl.2.5 Sg, Oc.2.5 Sg)

- Cartas afectadas: 253
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima de Barranquilla (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
253	Río Magdalena	2da de 2001	15.000

AVISO No. 092: 30 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 27
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 21' 30" N
Long. 74° 31' 95" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg)
- Cartas afectadas: 263, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas Col 928, Bahía de C/gena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 093: 30 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Providencia
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Puesta en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 13° 23' 18" N
Long. 81° 23' 4" W
- Características de la luz: **D.** Verde
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg)
- Cartas afectadas: 218
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
218	Isla de Providencia	2da de 2003	10.000

AVISO No. 095: 16 de Agosto de 2005

- Ubicación: MCC, Península de la Guajira
- Nombre: Faro de Chichibacoa
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 12° 16' 50.6" N
Long. 71° 13 '40.5" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.9.5 Sg)
- Cartas afectadas: 040, 010, 028
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da de 2004	500.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da de 2004	750.000

AVISO No. 096: 16 de Agosto de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 2
- Tipo de Novedad: Reubicación
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 52" N
Long. 75° 35' 16" W
- Características de la luz: **D. Rojo**
P. 2Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg)
- Cartas afectadas: 843, 263, 264, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canales de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da.de 2003	5.000
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas Col 928, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 098: 16 de Agosto de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 27
- Tipo de Novedad: Corrección Posición Aviso 092/05
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 21' 18" N
Long. 75° 31' 57" W
- Características de la luz: **D. Verde**
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg)
- Cartas afectadas: 263, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 099: 01 de Septiembre de 2005

- Ubicación: MCC, Río Magdalena (Bocas de Ceniza – Puente Laureano Gómez)
- Nombre: Enfilación Costado No 1 Y Enfilación Costado No 2
- Tipo de Novedad: Enfilaciones Retiradas
- Cartas afectadas: 253
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Barranquilla (CGSEMAB)

Nota Aviso 099:

- Se comunica a los Navegantes y a la comunidad Marítima en general, que fueron retiradas definitivamente las 2 (dos) lámparas que se encontraban instaladas en el puente Laureano Gómez.

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
253	Río Magdalena (Bocas de ceniza – Puente Laureano Gómez)	2da de 2001	25.000

AVISO No. 100: 01 de Septiembre de 2005

- Ubicación: MCC, Isla Fuerte
- Nombre: Faro Isla Fuerte
- Tipo de Novedad: Puesto en Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 09° 23' 27" N
Long. 76° 10' 41" W
- Características de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.9 Sg)
- Cartas afectadas: 267,411043,029, 002,005, 007
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
267	Isla Fuerte	1ra.de 2003	15.000
411	Punta Gigantón a Isla Fuerte	2da.de 2004	100.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da.de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da.de 2004	500.000
002	Costa Norte de Colombia	1ra. De 1992	1.000.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 101: 01 de Septiembre de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Solano
- Nombre: Bettina MC 1-218
- Tipo de Novedad: Adicionar Naufragio
- Posición (WGS-84): Lat. 06° 06' 00" N
Long. 77° 27' 00" W
- Cartas afectadas: 031, 003, 006
- Origen: Capitanía de Puerto Bahía Solano (CP-10)

Nota Aviso 101

- Se comunica a los Navegantes y a la comunidad Marítima en general que ha sido reportado naufragio totalmente hundido frente al corregimiento El Valle Municipio de Bahía Solano.

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
031	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	2da.de 2004	500.000
003	Costa Oeste de Colombia	2da.de 2004	1.000.000
006	Bahía de Panamá a Cabo de San Francisco	1ra.de 1997	1.200.000

AVISO No. 105: 30 de Octubre de 2005

- Ubicación: MCC, Isla Fuerte
- Nombre: Faro Isla Fuerte
- Tipo de Novedad: Puesto en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 09° 23' 27" N
Long. 76° 10' 41" W
- Característica de la luz: D. Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.9 Sg)
- Cartas afectadas: 267, 411, 043, 029, 002, 005, 007
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
267	Isla Fuerte	1ra.de 2003	15.000
411	Punta Gigantón a Isla Fuerte	2da.de 2004	100.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da.de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da.de 2004	500.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 106: 30 de Octubre de 2005

- Ubicación: MCC, Riohacha
- Nombre: Faro Riohacha
- Tipo de Novedad: Puesto en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 32' 34 " N
Long. 72° 55' 48" W
- Característica de la luz: **D.** Blanco
P. 10 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.9 Sg)
- Cartas afectadas: 005, 007, 010, 028, 040
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da de 2004	500.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da de 2004	750.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 107: 30 de Octubre de 2005

- Ubicación: MCC, San Andrés Islas
- Nombre: Boya No.8A San Andrés
- Tipo de Novedad: Adicionar Boya Lateral
- Posición (WGS-84): Lat. 12°33'59.00" N
Long. 81°41'46.00"W
- Característica de la luz: **D.** Rojo
P. 3 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.2.7 Sg)
- Cartas afectadas: 200, 201
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
200	Puerto de San Andrés	2da.de 1997	7.500
201	Isla de San Andrés	1ra de 1998	25.000

AVISO No. 108: 30 de Octubre de 2005

- Ubicación: MCC, Rada el Cove San Andrés

- Nombre: Boya de Amarre del Cove
- Tipo de Novedad: Adicionar Boya de Amarre
- Posición (WGS-84): Lat. 12° 31' 27" N
Long. 81° 44' 03" W
- Cartas afectadas: 201, 202
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
201	Isla de San Andrés	1ra de 1998	25.000
202	Rada El Cove	1ra de 1997	7.500

AVISO No. 109: 30 de Octubre de 2005

- Ubicación: MCC
- Nombre: Bajo Fondo
- Tipo de Novedad: Adicionar Obstrucción
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 58' 1.86" N
Long. 75° 14' 48.6" W
- Cartas afectadas: 408, 040, 029, 005, 007
- Descripción: Profundidad 4.8 m, extremar medidas alrededor de 1000² m de la posición reportada
- Origen: Capitanía de Puerto de Barranquilla (CP3)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
408	Punta Canoas a Puerto Colombia	1ra de 1999	100.000
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da.de 2004	500.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 113: 02 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Península de la Guajira
- Nombre: Faro de Punta Espada
- Tipo de Novedad: Puesto en servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 12°05'31.00" N
Long. 71°07'31.00" W
- Característica de la luz: D. Blanco
P. 8 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.7.5 Sg)
- Cartas afectadas: 005, 007, 010, 028, 040

- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
005	General del Caribe Colombiano	2da de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da de 2003	3.000.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da de 2004	750.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da de 2004	500.000
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000

AVISO No. 119: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 8
- Tipo de Novedad: Reposicionamiento
- Posición (WGS-84): Lat. 10°18'57.7 "N
Long. 75°34'24.6"W
- Característica de la luz: **D.** Rojo
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

AVISO No. 120: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 6A
- Tipo de Novedad: Reposicionamiento
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 57.9"N
Long. 75° 34' 40.1"W
- Característica de la luz: **D.** Rojo
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

AVISO No. 121: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 6

- Tipo de Novedad: Reposicionamiento
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 55.6" N
Long. 75° 34' 53.6" W
- Característica de la luz: **D.** Rojo
P. 2 Sg.
(Fl.0.3 Sg, Oc.1.7 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

AVISO No. 123: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Archipiélago Islas del Rosario
- Nombre: Faro Islas del Rosario
- Tipo de Novedad: Adicionar Faro
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 10' 05" N
Long. 75° 48' 02" W
- Característica de la luz: **D.** Blanco
P. 5 Sg.
(Fl.0.5 Sg, Oc.4.5 Sg)
- Cartas afectadas: 255, 616, 409, 042, 005, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
255	Archipiélago Islas del Rosario	1ra de 1998	25.000
616	Punta Comisario a Punta Gigantes	1ra de 2001	50.000
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da de 2004	100.000
042	Isla Fuerte a Barranquilla	2da de 2004	250.000
005	General del Caribe Colombiano	2da de 2003	1.500.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	

2.2. - AVISOS TEMPORALES:

AVISO No. 001: 11 de Enero de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya Peligro Aislado
- Tipo de Novedad: Boya Fuera de servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 21' 4.7'' N
Long. 75° 32' 9.8'' W
- Cartas afectadas: 261, 263, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta. de 2003	25.000
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra. de 1997	15.000
900	Rumbos recomendados para navegar en los canales de la Bahía de Cartagena	1ra. de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra. de 2000	

AVISO No. 004: 11 de Enero de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Boya Fuera de servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 47' 43'' N
Long. 77° 17' 51'' W
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 006: 21 de Enero de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya Escollera
- Tipo de Novedad: Desplazada de su posición
- Cartas afectadas: 261, 263

- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

Nota aviso 006.

Se recomienda a las motonaves que transiten por el sector de la Escollera, pasar cerca de la boya verde extremando las medidas de seguridad.

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta. de 2003	25.000
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra. de 1997	15.000

AVISO No. 008: 21 de Enero de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya de Mar
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 261, 264, 409, 615, 928, 843
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da de 2004	100.000
615	Punta Gigantes a punta Canoas	1ra de 2004	50.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000

AVISO No. 012: 09 de Febrero de 2005

- Ubicación: MCC, Desembocadura del Río Magdalena
- Nombre: Cable Submarino ARCOS 1
- Tipo de Novedad: Reparación Cable Submarino
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 05' 41.34'' N
Long. 74° 53' 35.82'' W
- Cartas afectadas: 005, 011, 029, 042, 253, 407
- Origen: Dirección General Marítima (DIMAR) y New World Network

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
407	Punta Hermosa a Santa Marta	2da de 1999	100.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da de 2003	1.500.000
011	Canal de Panamá a Barranquilla	2da de 2004	750.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da de 2004	500.000
042	Isla Fuerte a Barranquilla	2da de 2004	250.000
253	Río Magdalena (Bocas de ceniza – Puente Laureano Gómez)	2da de 2001	15.000

AVISO No. 020: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 2
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 021: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 4
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 022: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 9
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 023: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 10
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 024: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 13
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 025: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 15
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 026: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 17
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

AVISO No. 027: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Sur
- Nombre: Boya No. 6
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 028: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 18
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 029: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 27
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 030: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Punta Mulato
- Nombre: Boya de Recalada Sanquianga
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 032
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
032	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de sardinas	2da de 2004	500.000

AVISO No. 031: 22 de Marzo de 2005

- Ubicación: OPC, Sector Cabo Corriente
- Nombre: Boya de Recalada Arusi
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 031
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
031	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	2da de 2004	500.000

AVISO No. 034: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Canal de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 19
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 035: 15 de Abril de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga Canal Norte
- Nombre: Boya No. 8
- Tipo de Novedad: Fuera de servicio
- Cartas afectadas: 150
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1998	25.000

AVISO No. 065: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Dragado Caño Zapatero
- Tipo de Novedad: Precaución Navegación acceso Caño Zapatero
- Cartas afectadas: 261, 263, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

Nota Aviso 065:

- Se comunica a los navegantes y a la comunidad marítima en general, que a partir del 08 de Mayo del 2005 se iniciarán los trabajos de dragado en la empresa Muelles el Bosque S.A.
- Para efectos de seguridad y prevención durante la navegación diurna y nocturna de embarcaciones menores en el área sur de la Isla del Diablo, en el canal que conduce al caño Zapatero, entrando por la zona norte de la Isla Manzanillo, se informa que se ha extendido en dirección hacia la Escuela Naval, la tubería de descarga de la draga que esta trabajando en Muelles el Bosque S.A.
- La tubería esta señalizada con flotadores como indicadores diurno, esta permanece sumergida durante el bombeo y durante las horas de la noche se señalizará con luces de color amarillo, se recomienda reducir la velocidad en la zona indicada anteriormente

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta. de 2003	25.000
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra. de 1997	15.000
900	Rumbos recomendados para navegar en los canales de la Bahía de Cartagena	1ra. de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra. de 2000	

AVISO No. 069: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Cabo de la Vela
- Nombre: Faro Cabo de la Vela
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Cartas afectadas: 228, 231, 040, 028, 010
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
228	Bahía Portete	2da de 1999	50.000
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da. de 2004	500.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da. de 2004	500.000
231	Cabo de la Vela	1da. de 2000	25.000

AVISO No. 071: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Golfo de Urabá
- Nombre: Boya Cocogrande
- Tipo de Novedad: Desaparecida
- Cartas afectadas: 412, 295
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
412	Golfo de Urabá	1a de 1997	100.000
295	Bahía Colombia	2da de 1995	35.000

AVISO No. 073: 06 de Mayo de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya No. 12 B
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Album de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago. San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 078: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Enfilación No.1 Bocachica
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Album de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 079: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Estación de Control de Trafico Isla Draga
- Tipo de Novedad: Racon en Prueba
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 45'' N
Long. 75° 34' 39'' W
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 928, 900
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000

261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000

AVISO No. 087: 15 de Junio de 2005

- Ubicación: MCC, Manaure Guajira
- Nombre: Faro de Manaure
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 47' 08'' N
Long. 72° 26' 20'' W
- Cartas afectadas: 040, 010, 028
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
040	Península de la Guajira	1ra /1999	250.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da/2004	750.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da/2004	500.000

AVISO No. 088: 15 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, OPC
- Nombre: Operaciones Submarinas
- Tipo de Novedad: Paso Restringido
- Cartas afectadas: 031, 032, 003, 409, 042, 029, 011, 005, 007
- Origen: Comando Fuerza Naval del Caribe (CFNC3)

Nota Aviso 88:

Se comunica a los navegantes y a la comunidad marítima en general, que entre el 11 y el 22 de Julio del 2005 el paso estará restringido en las siguientes áreas, debido a que se realizaran ejercicios de entrenamiento Naval.

Océano Pacífico Colombiano

FECHA	COORDENADAS	NOVEDAD
Lunes Julio 11/2005	3° 34' N77° 51' W	Paso restringido
	3° 48' N 77° 24' W	
	4° 02' N 77° 31' W	
	3° 47' N 77° 58' W	
	3° 20' N 78° 40' W	
	3° 20' N 78° 04' W	
	3° 45' N 77° 54' W	
	3° 45' N 78° 40' W	
	3° 23' N 79° 44' W	
	3° 23' N 79° 04' W	
Martes Julio 12/2005	3° 22' N 81° 30' W	Paso restringido
	3° 22' N 80° 59' W	
	3° 52' N 81° 00' W	
	3° 52' N 81° 30' W	
	3° 48' N 79° 50' W	
	3° 48' N 79° 10' W	
	4° 03' N 79° 10' W	
	4° 03' N 79° 50' W	
	4° 06' N 79° 50' W	
	4° 06' N 79° 10' W	
Miércoles Julio 13/2005	4° 21' N 79° 10' W	Paso restringido
	4° 21' N 79° 50' W	
	3° 48' N 79° 50' W	
	3° 48' N 79° 10' W	
	4° 03' N 79° 10' W	
	4° 03' N 79° 50' W	
	4° 06' N 79° 50' W	
	4° 06' N 79° 10' W	
	4° 21' N 79° 10' W	
	4° 21' N 79° 50' W	
	3° 50' N 79° 10' W	
	3° 50' N 78° 30' W	
	4° 20' N 78° 30' W	
	4° 20' N 79° 10' W	
4° 04' N 78° 11' W		
3° 59' N 77° 57' W		
4° 27' N 77° 47' W		
4° 32' N 78° 01' W		
4° 51' N 78° 15' W		
5° 17' N 78° 00' W		
5° 25' N 78° 13' W		
5° 00' N 78° 29' W		

Jueves Julio 14/2005	4° 59' N	78° 29' W	Paso restringido
	5° 26' N	78° 15' W	
	5° 33' N	78° 27' W	
	5° 07' N	78° 42' W	
	5° 21' N	77° 43' W	
	6° 00' N	77° 37' W	
	6° 00' N	78° 12' W	
	5° 29' N	78° 20' W	
	6° 06' N	78° 04' W	
	6° 14' N	77° 46' W	
	6° 28' N	77° 52' W	
	6° 19' N	78° 10' W	
Viernes Julio 15/2005	5° 48' N	78° 44' W	
	6° 05' N	78° 08' W	
	6° 18' N	78° 08' W	
	6° 01' N	78° 50' W	
	6° 19' N	78° 24' W	
	6° 27' N	78° 06' W	
	6° 41' N	78° 13' W	
	6° 32' N	78° 31' W	

Mar Caribe Colombiano

FECHA	COORDENADAS	NOVEDAD
Lunes Julio 18/2005	10° 50' N 79° 10' W 10° 50' N 78° 35' W 11° 35' N 79° 10' W 11° 35' N 78° 35' W	Paso restringido
Martes Julio 19/2005	11° 15' N 77° 53' W 11° 15' N 77° 13' W 11° 55' N 77° 53' W 11° 55' N 77° 13' W 12° 00' N 77° 00' W 12° 15' N 76° 46' W 12° 34' N 77° 10' W 12° 19' N 77° 23' W	Paso restringido
Miércoles Julio 20/2005	11° 15' N 76° 50' W 12° 00' N 76° 50' W 11° 15' N 76° 15' W 12° 00' N 76° 15' W	Paso restringido
Viernes Julio 22/2005	10° 25' N 76° 25' W 10° 25' N 75° 55' W 10° 15' N 76° 25' W 10° 15' N 75° 55' W	Paso restringido

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
031	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	2da de 2004	500.000
032	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinias	2da de 2004	500.000
003	Costa Oeste de Colombia	2da de 2004	1.000.000
409	Bajo Tortuguillas a Punta Canoas	2da de 2004	100.000
042	Isla Fuerte a Barranquilla	2da de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da de 2004	500.000
011	Canal de Panamá a Barranquilla	2da de 2004	750.000
005	Carta general del caribe Colombiano	2da de 2003	1.500.000

007	El Gran Caribe	2da de 2003	3.000.000
-----	----------------	-------------	-----------

AVISO No. 089: 15 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, Río Magdalena
- Nombre: Enfilación E3
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 06' 06'' N
Long. 74° 50' 47'' W
- Cartas afectadas: 253
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima de Barranquilla (CGSEMAB)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
253	Río Magdalena	2da 2001	15.000

AVISO No. 090: 15 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Providencia
- Nombre: Boya No. 1
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 13° 23' 18'' N
Long. 81° 23' 4'' W
- Cartas afectadas: 218
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
218	Puerto Interior de Providencia	2da de 2003	20.000

AVISO No. 094: 30 de Julio de 2005

- Ubicación: MCC, Golfo de Urabá
- Nombre: Faro Bocas del Río León
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 07° 55' 51'' N
Long. 76° 44' 38'' W
- Cartas afectadas: 295, 412, 043, 029, 002, 005, 007
- Origen: Capitanía de Puerto de Turbo (CP-8)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
295	Bahía Colombia	2da.de 1995	35.000
412	Golfo de Urabá	2da.de 2001	100.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da.de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da.de 2004	500.000
002	Costa Norte de Colombia	1ra. De 1992	1.000.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 097: 16 de Agosto de 2005

- Ubicación: MCC, Isla Fuerte
- Nombre: Faro Isla Fuerte
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 09° 23' 27'' N
Long. 76° 10' 41'' W
- Características de la luz:
D. Blanco
P. 10Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.9 Sg)
-
- Cartas afectadas: 267, 411, 043, 029, 002, 005, 007
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
267	Isla Fuerte	1ra.de 2003	15.000
411	Punta Gigantón a Isla Fuerte	2da.de 2004	100.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da.de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da.de 2004	500.000
002	Costa Norte de Colombia	1ra. De 1992	1.000.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 102: 30 de Septiembre de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía de Buenaventura
- Nombre: Boya No. 12
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 47' 35.1'' N
Long. 77° 14' 21.2'' W

- Cartas afectadas: 153
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Pacífico (CGSEMAP)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
153	Bahía de Buenaventura	2da de 1999	30.000

AVISO No. 103: 30 de Septiembre de 2005

- Ubicación: MCC, Isla Fuerte
- Nombre: Faro Isla Fuerte
- Tipo de Novedad: Faro Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 09° 23' 27" N
Long. 76° 10' 41" W
- Cartas afectadas: 267, 411, 043, 029, 005, 007
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

Col	Nombre	Edición	Escala 1:
267	Isla Fuerte	1ra.de 2003	15.000
411	Punta Gigantón a Isla Fuerte	2da.de 2004	100.000
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da.de 2004	250.000
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da.de 2004	500.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 104: 30 de Septiembre de 2005

- Ubicación: MCC, Riohacha
- Nombre: Faro de Riohacha
- Tipo de Novedad: Faro Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 11° 32' 34" N
Long. 72° 55' 48" W
- Cartas afectadas: 005, 007, 010, 028, 040
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da de 2004	500.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da de 2004	750.000

005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 110: 30 de Octubre de 2005

- Ubicación: MCC, Península de la Guajira
- Nombre: Faro de Punta Espada
- Tipo de Novedad: Faro Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 12° 05'31'' N
Long. 75° 07' 31'' W
- Cartas afectadas: 005, 007, 010, 028, 040
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
040	Península de la Guajira	1ra de 1999	250.000
028	Barranquilla a Punta Espada	2da de 2004	500.000
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da de 2004	750.000
005	Carta General del Caribe Colombiano	2da.de 2003	1.500.000
007	El Gran Caribe	2da.de 2003	3.000.000

AVISO No. 111: 04 de Noviembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Adicionar Boya Especial A
- Tipo de Novedad: Áreas de trabajos de Dragado en Ejecución 2005
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 56.6" N
Long. 75° 34' 51" W
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta.de 2003	1:25.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra.de 1997	1:15.000
843	Canales de Acceso a la Bahía de Cartagena	1ra.de 2003	1:5.000
900	Rumbos Recomendados para navegar en la Bahía de Cartagena	1da.de 1999	1:40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 112: 04 de Noviembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Adicionar Boya Especial B
- Tipo de Novedad: Áreas de trabajos de Dragado en Ejecución 2005
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 18' 59.011" N
Long. 75° 34' 22.8 " W
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta.de 2003	1:25.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra.de 1997	1:15.000
843	Canales de Acceso a la Bahía de Cartagena	1ra.de 2003	1:5.000
900	Rumbos Recomendados para navegar en la Bahía de Cartagena	1da.de 1999	1:40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 114: 02 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena (Canal La Bodeguita)
- Nombre: Boya No.1
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 24' 50.87"N
Long. 75° 32' 46.79"W
- Cartas afectadas: 263, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 115: 02 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena (Canal La Bodeguita)

- Nombre: Boya No.2
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 25' 05.08 "N
Long. 75° 32' 54.85"W
- Cartas afectadas: 263, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 116: 02 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena (Canal La Bodeguita)
- Nombre: Boya No.3
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 25' 04.20" N
Long. 75° 32' 57.06"W
- Cartas afectadas: 263, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 117: 02 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena (Canal La Bodeguita)
- Nombre: Boya No.4
- Tipo de Novedad: Fondeo Nueva Boya
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 25' 08.93" N
Long. 75° 32' 57.82"W
- Cartas afectadas: 263, 261, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
263	Bahía Interna de Cartagena	1ra de 1997	15.000
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 118: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya Especial B
- Tipo de Novedad: Reposicionamiento por trabajos de dragado en ejecución
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 19' 02.0"N
Long. 75° 34' 25.3"W
- Característica de la luz: **D.** Blanco
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 122: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: MCC, Bahía de Cartagena
- Nombre: Boya Especial A
- Tipo de Novedad: Reposicionamiento por trabajos de dragado en ejecución
- Posición (WGS-84): Lat. 10° 19' 01.1" N
Long. 75° 34' 54.4" W
- Característica de la luz: **D.** Blanco
P. 5 Sg.
(Fl.1 Sg, Oc.4 Sg)
- Cartas afectadas: 261, 264, 843, 900, 928
- Origen: Coordinador Grupo de Señalización Marítima del Caribe (CGSEMAC)

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
261	Bahía de Cartagena	6ta de 2003	25.000
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	1ra de 1997	15.000
843	Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena	2da de 2003	5.000
900	Rumbos Recomendados para Navegar en los Canales de la Bahía de Cartagena	1ra de 1999	40.000
928	Álbum de Cartas, Bahía de Cartagena a Archipiélago San Bernardo	1ra de 2000	

AVISO No. 124: 30 de Diciembre de 2005

- Ubicación: OPC, Bahía Málaga
- Nombre: Boya No. 5
- Tipo de Novedad: Fuera de Servicio
- Posición (WGS-84): Lat. 03° 55' 01" N
Long. 77° 22' 51" W
- Cartas afectadas: 150
- Origen: ARC Providencia

COL	NOMBRE	EDICIÓN	ESCALA 1:
150	Bahía Málaga	4ta de 1988	25.000

SECCION 3

AVISOS GENERALES

AVISO No. 010: 25 de Enero de 2005

Se le informa a la comunidad marítima en general que la Dirección General Marítima "DIMAR" mediante resolución No. 0265 del 30 de Septiembre de 2004 a puesto a disposición las siguientes publicaciones cartográficas.

COL	NOMBRE	EDICIÓN
003	Costa Oeste de Colombia	2da. Agosto de 2004
010	Barranquilla a Península de Paraguana	2da. Agosto de 2004
011	Canal de Panamá a Barranquilla	2da. Agosto de 2004
028	Barranquilla a Punta Espada	2da. Agosto de 2004
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da. Agosto de 2004
030	Canal de Panamá a Golfo de Cupica	2da. Agosto de 2004
031	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	2da. Agosto de 2004
032	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinas	2da. Agosto de 2004
041	Barranquilla a Riohacha	2da. Agosto de 2004
042	Isla Fuerte a Barranquilla	2da. Agosto de 2004
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da. Agosto de 2004
409	Bajo Tortuguillas a Punta Canoas	2da. Agosto de 2004
410	Isla Fuerte a Punta Barú	2da. Agosto de 2004
411	Punta Gigantón a Isla Fuerte	2da. Agosto de 2004
612	Aproximación a Barranquilla	1ra. Agosto de 2004
619	Punta Broqueles a Río Sinú	1ra. Agosto de 2004
620	Punta Brava a Punta Broqueles	1ra. Agosto de 2004
621	Punta Gigantón a Punta Arboletes	1ra. Agosto de 2004
001	Símbolos, Abreviaturas y Términos	4ta. de 2004
	Lista de Ayudas a La Navegación de la República de Colombia	V. 2004

De igual manera se informa que los precios de las Cartas náuticas así como el de las publicaciones especiales para el presente año será el siguiente:

Cartas Náuticas.	\$40.000
Carta 1010 "Histórica de la Bahía de Cartagena"	\$40.000
Publicación 001 Símbolos, Abreviaturas y Términos 4ta. 2004	\$40.000
Listado de Ayudas a la Navegación de la República de Colombia V. 2004.	\$20.000
Álbum de Cartas 928 Bahía de Cartagena de Indias a Archipiélago de San Bernardo	\$60.000

SECCION 4.

CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES

4.1. – Correcciones al Derroteros Digital:

En el aviso No. 55 del 15 de noviembre de 2001 se publico para la venta la versión 2.0 del derrotero digital de las costas del Mar Caribe y Océano Pacífico Colombianos, quedando anulado la versión 1.2 de Agosto de 2002.

4.2. – Correcciones a los Álbumes de Cartas para Regatas:

Las novedades causadas hacen alusión al Álbum de cartas para regatas:

- Col 928 Bahía de Cartagena de Indias al Archipiélago Islas de San Bernardo. Ed. 1ra de 2000

SECCION 5.

NOTA HIDROGRAFICA

1. Se solicita a los Navegantes que por la vía más rápida, cuando se descubran peligros para la navegación nuevos o sospechosos, o novedades que correspondan a ayudas a la navegación de luces, faros o boyas; reportarlas al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, o por VHF en canal 16 la Capitanía de Puerto del área.
2. Si la novedad se refiere a un cambio de profundidad, indicar la nueva profundidad en metros, con el método de posicionamiento utilizado (por satélite u otro tipo) y el tipo de ecosonda empleado.
3. Si el caso lo amerita completamente, la información debe ser complementada con datos meteorológicos, estado del mar.
4. El navegante debe considerar que éste es un mensaje que ayuda a la actualización de documentos náuticos y son para su seguridad.
5. Direcciones: De las sedes principales y capitanías de puerto de todo el país

SEDES PRINCIPALES:

SEDES	DIRECCION	TELEF.	FAX	PAGINA WEB - E-MAIL
DIMAR – Dirección General Marítima	Bogotá DC, Transversal. 41 No. 27 – 50 CAN	PBX: (1) 2200490	(1) 2222630	www.dimar.mil.co
CIOH – Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas.	Cartagena de Indias, Isla de Manzanillo, Escuela Naval “Almirante Padilla”, AA - 982	6694465 6694104	6694297 6694449	www.cioh.org.co sdhid@cioh.org.co nautica@cioh.org.co
CCCP – Centro de Control de Contaminación del Pacífico	Tumaco (Nariño), AA. 187	7272637 7271418	72721180	www.cccp.org.co cccp.webmaster@dimarnet.mil.co

CAPITANIAS DE PUERTO
MAR CARIBE

CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO	FAX	E-MAIL
CARTAGENA - Bolívar	Antiguo Edificio B.C.H. - La Matuna.	(56) 643 237	(56) 644 303	
	Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Escuela Naval Almirante Padilla	(56) 694 104 694 465	(56) 694 297 694 286	
BARRANQUILLA - Atlántico	Calle 53 No. 46-37 - Piso 2o.	(53) 492 572 492 807	(53) 492 626	
SANTA MARTA - Magdalena	Calle 15 No. 3-25-Piso 11	(54) 210 739 210728	(54) 210 711	capuertoctm@celcaribe.com.co
PUERTO BOLIVAR - Guajira	Calle 53 No. 46-37 - Piso 2o	(53) 506 511 506 512	(53) 502 151	
RIOHACHA - Guajira	Carrera 12 No. 5-25- Conjunto El Faro Riohacha	(57) 272 488	(57) 270492	capirio@col3.telecom.com.co
TURBO - Antioquia	Capitanía de Puerto. Avenida La Playa	(48) 272 025 279 372	(48) 274 038	capiturbo@hotmail.com capiturbo@edatel.net.co
COVEÑAS - Sucre	Vía Guayabal Coveñas	(52) 881 261 881 305	(52) 880 221	dimarcov@col3.telecom.com.co
SAN ANDRES - Islas	Avenida Newball Contiguo a la DIAN	(85) 125 613 120 703	(85) 127 077	Dimarcp7@col1.telecom.com.co
PROVIDENCIA - Islas	Capitanía de Puerto Barrio Pueblo Libre	(85) 148 502	(85) 148 141	Cp12@col1.telecom.com.co

CAPITANIAS DE PUERTO
COSTA PACIFICA:

CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO	FAX	E-MAIL
BUENAVENTURA – Valle del Cauca	Edificio El Café, Primer Piso	(22) 417 867 / 423 702	(22) 434 447	Cp1_dimar@col2.telecom.com.co Comunicaciones_cp1@hotmail.com
TUMACO – Nariño	Capitanía de Puerto Vía del Morro	(27)275 796/ 271 418	(27) 272 785	ccc paci@col2.telecom.com.co
BAHIA SOLANO - Chocó	Calle 2 No.2.17 - Barrio Del Carmen	(46) 827 064	(46) 827 465	Cp10_col2.telecon.com.co
GUAPI - Cauca	Calle 11 No. 2 - 50	(28) 400 182	(28) 400 182	Luisgonzalez68@hotmail.com

CAPITANIAS FLUVIALES

CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO	FAX	E-MAIL
LETICIA - Amazonas	Carrera 11 No. 6 - 36	(85) 927 336	(85) 927 336	
PUERTO CARREÑO - Vichada	Carrera 1 No. 17 - 21	(85) 654 403	(85) 654 403	
PUERTO INIRIDA - Guainía	Capitanía de Puerto. Barrio la Esperanza	(85) 656 911	(85) 656 124	
PUERTO LEGUIZAMO - Putumayo	Carrera 1 No. 1 - 28	(85) 634 335	(85) 634 335	

SEÑALIZACIONES MARÍTIMAS:

UNIDAD	DIRECCIÓN	TELEF.	FAX	E - MAIL
Señalización Marítima del Caribe (SEMAC)	Base Naval ARC Bolívar Cartagena de Indias, AA. 5453	6655833 6655004	6655009 6657090	herviame@hotmail.com
Señalización Marítima de Barranquilla (SEMAB)	Campamento las Flores Vía 40 Barranquilla (Atl.) AA. 5397	3558333 3730147	3557988	maritima@metrotel.net.co
Señalización Marítima del Pacífico (SEMAP)	Terminal Marítimo AA. 748 Bodega 9, Buenaventura (Valle)	2422723 2419400		semaPacífico@codinet.net.co

**“Primero estaba el Mar.
Todo estaba oscuro; no había sol, ni luna,
Ni gente, ni animales, ni plantas.
El mar estaba en todas partes. El mar era la
madre.
La madre no era gente, ni nada, ni cosa
alguna.
Ella era el espíritu de lo que iba a venir
Y ella era pensamiento y memoria.**

Mitología Kogui